



Punching Machine with Conveyor Belt 24V


School version(Art. - No.96785_SIM_J)

fischertechnik 



Klemme Nr. Terminal no. 端子番号	Funktion Function 機能	Eingang/Ausgang Input/Output 入力/出力
1	Stromversorgung (+) Aktoren power supply (+) actuators 電源 (+) 出力回路	24V DC
2	Stromversorgung (+) Sensoren power supply (+) sensors 電源 (+) 入力回路	24V DC
3	Stromversorgung (-) power supply (-) 電源 (-)	0V
4	Stromversorgung (-) power supply (-) 電源 (-)	0V
5	Fototransistor Ein/Auslagerungsstation Phototransistor goods in / goods out 入出庫側在荷センサー	X0
6	Fototransistor Stanze Phototransistor punching machine プレス側在荷センサー	X1
7	Taster Stanze oben Switch punching machine up プレス上端検出	X2
8	Taster Stanze unten Switch punching machine down プレス下端検出	X3
9	Operation Switch 1 操作スイッチ 1 オルタネイト	X4
10	Operation Switch 2 操作スイッチ 2 モーメンタリ	X5
11	Operation Switch 3 操作スイッチ 3 モーメンタリ	X6
12	No Assignment 未割当	No Assignment 未割当
13	No Assignment 未割当	No Assignment 未割当
14	No Assignment 未割当	No Assignment 未割当
15	Motor Transportband vor Motor conveyor belt forward コンベアー前進駆動	Y0
16	Motor Transportband zurück Motor conveyor belt backward コンベアー後退駆動	Y1
17	Motor Stanze nach oben Motor punching machine up プレス上昇駆動	Y2
18	Motor Stanze nach unten Motor punching machine down プレス下降駆動	Y3
19	Operation Lamp 1 操作表示1 黄色	Y4
20	Operation Lamp 2 操作表示2 緑	Y5
21	Operation Lamp 3 操作表示3 赤	Y6
22	No Assignment 未割当	No Assignment 未割当
23	No Assignment 未割当	No Assignment 未割当
24	No Assignment 未割当	No Assignment 未割当
25	Not used 使用不可	Not used 使用不可
26	Not used 使用不可	Not used 使用不可



	Eingänge inputs 入力	Ausgänge outputs 出力
Typ type 接続タイプ	P-lesend sinking input シンク接続	P-schaltend sourcing output ソース接続
Schaltung switching 回路	24VDC 	24VDC 